

Муниципальное, бюджетное общеобразовательное учреждение
**«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»**
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
(МБОУС(К)ОШ «Надежда»)

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома МБОУС(К)

ОШ «Надежда»

Н.В. Усенко

Протокол заседания профкома №37

от 08 февраля 2022 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУС(К)ОШ «Надежда»

С.Н. Жуган

Приказ от 08 февраля 2022 года №28



**Инструкция по охране труда №27
на уроках технологии при работе на швейной машине с
электрическим приводом в МБОУС(К)ОШ «Надежда»**

(Данная инструкция предназначена для проведения первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, с обучающимися, допущенных к выполнению работ на бытовой швейной машине с электрическим приводом).

1. Общие требования безопасности

1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 года №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

1.2. К выполнению практических работ на электрической швейной машине, допускаются обучающиеся, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Перед допуском к самостоятельным работам с обучающимися учитель проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

1.4. Профессиональные риски, характерные для кабинета технологии:

- опасность поскользнуться, споткнуться, упасть с высоты собственного тела;
- вращающиеся механизмы оборудования;
- опасность поражения электрическим током;
- опасность возникновения пожара;
- высокое психофизиологическое напряжение;
- статические физические нагрузки;
- колющие режущие предметы;
- опасность получения ожогов.
- падение предметов с высоты;
- вращающиеся механизмы швейной машинки;
- мокрый пол после уборки.

1.5. Рабочая форма для обучающихся: фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка).

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.

2.2. Стул установить против игловодителя машины.

2.3. Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.

2.4. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.

2.5. Ноги на педаль поставить так, чтобы носок правой ноги был выдвинут немного вперед. Левую ногу расположить ближе к переднему краю педали.

2.6. Расстояние от глаз до изделия 30 – 40 см.

2.7. Кисти рук располагают на платформе, перед лапкой машины. Локти – на одном уровне со столом.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. С разрешения учителя включить швейную машину с помощью кнопки "пуск", или вставить электрическую вилку в розетку.

3.2. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, скользя руками по поверхности стола.

3.3. В начале работы на электрической швейной машине следует повернуть маховое колесо от себя.

3.4. При соединении двух деталей без намётывания не допустить посадки нижней детали, для этого во время стачивания её нужно слегка натягивать.

3.5. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, появлении запаха горелой резины – прекратить работу и сообщить учителю.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить швейную машину от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения;

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать "скорую помощь", исходя из ситуации.


5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Выключить машину с помощью кнопки "стоп" или вынуть электрическую вилку с розетки

5.2. Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

5.3. При необходимости произвести чистку и смазку.

5.4. Подложить ткань под лапку машины, опустить лапку.

Заместитель директора школы по УВР  А.О. Коновалова

Пронумеровано и проиндексировано на
3 листах
Директор С.Н. Жуган
« 08 » 02 2022 года

